

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

CEI Parque Residencial Imperador
Solar Construções, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 13.411.864/0001-48.

NOVEMBRO/2012

SUMÁRIO

1. VISITA TÉCNICA	2
--------------------------------	----------

1. VISITA TÉCNICA

Dados iniciais

Natureza e finalidade da edificação: CEI

Município: Joinville

Órgão interessado no empreendimento: Prefeitura Municipal de Joinville

Caracterização do terreno

Endereço: Rua Mafalda Laurindo

Possibilidade de escoamento de águas pluviais: SIM

Possibilidade de alagamento: NÃO

Ocorrência de poeiras, ruídos, fumaças, emanções de gases, etc.: NÃO

Ocorrência de passagem pelo terreno de: NÃO

Rede de transmissão de energia (alta tensão): NÃO

Aduelas: NÃO

Córregos: NÃO

Existência de serviços públicos

Ruas de acesso, indicando a principal e a mais conveniente: Rua Mafalda Laurindo.

A pavimentação, seu estado e natureza: SIM- BOM ESTADO.

Guias e passeios, seu estado e natureza, inclusive obediência ao padrão municipal: APENAS GUIA.

Arborização e espécies existentes ou exigidas: NÃO

Rede água: SIM

Informação sobre a rua de entrada, regularidade de abastecimento e eventual necessidade de extensão: Rua Mafalda Laurindo.

Rede de Esgoto: NÃO

Rede de gás: NÃO

Rede telefônica (indicando a rua de acesso e eventual extensão): Rua Mafalda Laurindo

Providências a serem tomadas previamente

Execução de movimento de terra: NÃO

Pavimentação de ruas: NÃO

Remoção obstáculos e demolições: NÃO

Retirada de painéis de anúncios: NÃO

Remoção de eventuais ocupantes: NÃO

Canalização de córregos: NÃO



Foto do terreno 01 - vista geral do terreno e entorno




Foto do terreno 02 - Vista do muro de divisa com o P.A.



Foto do terreno 03 - Vista do P.A. (vizinho do terreno)




Foto do terreno 04 - Vista geral do terreno com o P.A. ao fundo