

IMAGENS ANEXAS AO MEMORIAL DESCRITIVO (SEI nº 0486698)



Imagem 1 - Localização das Unidades Habitacionais






Imagem 2 – Instalação do reservatório superior.




Imagem 3 – imagem ilustrativa do corte de um ralo sanitário – fecho hídrico (50mm).






Imagem 4 – Extraída e adaptado caderno Técnico do Fundo de Desenvolvimento para Educação Básica – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo.





 $Imagem \ 5-Exemplo \ de \ viga \ de \ nivelamento \ e \ tampa \ da \ caixa \ de \ gordura-Unidade \ Habitacional \ n^\circ \ 147.$





Imagem 6 – Apresenta a seqüência da execução da viga de nivelamento e da tampa das caixas de gordura e inspeção existentes.





Imagem 7 – Caixa de gordura pré-fabricada com divisor móvel.



Imagem 8 – ponto de luz "mal locado".





Imagem 9 – Existência de contra-marco em alumínio.



Imagem 10 – Falta da porta/veneziana.












Imagem 11 – Defeitos nas esquadrias de madeira.







Imagem 13 – Pisos na soleira da porta de entrada quebrados.



Detalhe 1 – Calçada da porta de entrada (04 placas de concreto), imagem extraída do projeto urbanístico.





Imagem 14 – Exemplos de muretas dos hidrômetros das Unidades Habitacionais (60/64 e 130/134) sem reboco e fora do prumo.



Imagem 15 – Águas pluviais estagnadas no fundo dos lotes.





Imagem 16A – Conflitos existentes no que se refere à distribuição de águas pluviais.



Imagem 16B – Os pontos A e B representam o local do apoio do conjunto (Tê + Joelhos).





Imagem 17 – Esperas da rede pública





Imagem 18 – Prolongamento dos beirais realizados pelos beneficiários (círculo vermelho), e projeto original (círculo azul).



Imagem 18A – Telhas do beiral derrubadas ou soltas.





Imagem 19 – Ilustra a execução do aumento do beiral.




Imagem 20 – Exemplo de para instalação do piso tátil direcional.





Imagem 21 – Exemplos de espécies de Jacarandá



Imagem 22 – Exemplo de lixeira tipo cesto.