



Relatório fotográfico do Centreventos Cau Hansen



Aplicação de graute (figura 01 do memorial descritivo).



Aplicação de graute (figura 04 do memorial descritivo).



Aplicação de graute (figura 03 do memorial descritivo).




Aplicação de graute e cimento C3 (figura 06 do memorial descritivo).



Aplicação de graute, cimento C3 e tela de aço (figura 05 do memorial descritivo).



Aplicação de graute, cimento C3 e tela de aço (figura 05 do memorial descritivo).



Aplicação de graute (figura 02 do memorial descritivo).



Reparo no reboco (figura 07 no memorial descritivo).



Aplicação de graute, cimento C3 e tela de aço (figura 05 do memorial descritivo).



Aplicação de graute, cimento C3 e tela de aço (figura 05 do memorial descritivo).



Reparos no reboco da fachada frontal (doc. SEI nº 0014997391).



Reparos no reboco da fachada frontal (doc. SEI nº 0014997391).



Reparos no reboco da fachada frontal (doc. SEI nº 0014997391).



Reparos no reboco da fachada frontal, inclusive nas bordas das aberturas (doc. SEI nº 0014997391).



Reparos no reboco da fachada dos fundos, inclusive nas bordas das aberturas (doc. SEI nº 0014895630 - figura 09).



Reparos no reboco da fachada dos fundos, inclusive nas bordas das aberturas, e dilatação entre as paredes (doc. SEI nº 0014895630 - figura 08).