

PARECER TÉCNICO Nº. 0173/2016

INFORMAÇÕES DO SOLICITANTE

| | |
|--|------------------------------|
| Solicitante: MPSC. | CPF/CNPJ: 76.276.849/0001-54 |
| Endereço: Rua Hermann August Lepper, 980 | |
| Bairro: Saguacu | Cidade: Joinville/SC |

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO:

| | |
|--|---|
| Referente: Rogga SA Construtora e Incorporadora. | |
| Endereço: Rua da Independência, 257 | |
| Bairro: Anita Garibaldi | Cidade: Joinville/SC |
| Área do imóvel: 8.043,30 m ² | Inscrição Imobiliária: 13-20-02-36-2469 |
| Matrícula: 39719 Ofício 2 Livro 2 | INCRA: |
| Resp. Técnico: | Registro: ART: |

INFORMAÇÕES PROTOCOLARES

| | | |
|---------------------|---------|---------|
| Protocolo nº: 16823 | LIC nº: | PLC nº: |
|---------------------|---------|---------|

Este parecer refere-se ao Ofício nº 0033/2016/14PJ/JOI e ao Inquérito Civil nº 06.2015.00000156-8.

1. Identificação da área

O terreno localiza-se no endereço acima citado próximo às coordenadas 713422/7087243 em zoneamento ZR6 e ZCD4 de acordo ao SIMGEO.

Parte da área é sujeita a inundações de acordo com levantamento feito pela Defesa Civil, não está inserida em unidade de conservação e não existem registros de imóveis tombados e sítios arqueológicos.

2. Vistoria e Conclusões

Em vistoria realizada em 19/02/16 verificou-se que não existem evidências superficiais de um curso d'água ou de uma nascente, como afloramento de lençol freático, há apenas uma caixa de passagem de água que recebe vários tubos, sendo que os que possuem água corrente são os mais profundos a cerca de 2 metros abaixo da superfície do solo.

Não há registro de quaisquer cursos d'água ou nascente nos levantamentos hidrográficos feitos em 1978, 1989, 2007 e 2010. A base de tubulações do Seinfra não mostra tubos no local.

As curvas de nível indicam que a água pluvial e a subterrânea provavelmente tem direção para a rua e não para a referida caixa de passagem.

As imagens históricas do local no Google Earth e nas imagens de 1953 e 1989 não há evidências de curso d'água ou nascente.

Concluindo, não existem evidências de um curso d'água ou nascente no terreno e a caixa de passagem de água é provavelmente usada para drenar o terreno ou escoar água das construções vizinhas.

Joinville, 24 de fevereiro de 2015.

André Rafael Possani Barboza
Geólogo
Licenciamento Ambiental