

REQUERIMENTO PARA PROTOCOLO DE DOCUMENTOS

| PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DA SEMA: | | | | |
|----------------------------------|----------|-----------|-----|-------------|
| ATEENDENTE | DATA | PROTOCOLO | LIC | PROC / PRES |
| <i>Luiz</i> | 15/03/16 | 11753 | | |

DADOS DO INTERESSADO (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

| | | | | |
|---|--|--|------------------|---------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | Mexichem Brasil Industria de Transformação Plástica Ltda. | | |
| NOME FANTASIA | | Mexichem Brasil | | |
| ENDEREÇO | | Rua Luiz Delfino, nº 870 | | |
| COMPLEMENTO | | MUNICÍPIO / UF | CEP | BAIRRO |
| | | Joinville/SC | 89216-120 | Glória |
| FONES | | EMAIL | | |
| (47) 3461-7330 ou (47) 3461-7322 | | sgi@mexichem.com | | |

REPRESENTANTE LEGAL / PROCURADOR

| | | | | |
|---|--|---------------------------------|------------------|---------------|
| NOME | | Carlos Akrouche | | |
| ENDEREÇO | | Rua Luiz Delfino, nº 870 | | |
| COMPLEMENTO | | MUNICÍPIO / UF | CEP | BAIRRO |
| | | Joinville/SC | 89216-120 | Glória |
| FONES | | EMAIL | | |
| (47) 3461-7330 ou (47) 3461-7322 | | sgi@mexichem.com | | |


REFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

| | |
|--|--|
| Nº PROCESSO / LIC / PLC / PROC / PRES / OUTROS | LIC 10246 |
| ASSUNTO / PROTOCOLO REFERENTE A | Atendimento a condicionante 2.6 da Licença de Operação nº 230/15. |
| AOS CUIDADOS DE | |

DOCUMENTOS ANEXADOS (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

| | |
|--------------------|---|
| Doc. 01: | Ofício Mexichem |
| Doc. 02: | Relatório fotográfico de conclusão de obras. |
| Doc. 03: | |
| Doc. 04: | |
| Doc. 05: | |
| OUTROS DOCUMENTOS: | |

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO)

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------|-------------------|
| <input type="radio"/> Interessado | <input checked="" type="radio"/> Repres. Legal ou Procurador | NOME COMPLETO | CPF | DATA |
| | | Carlos Akrouche | 531.458.369-00 | 14/03/2016 |
| ASSINATURA | | ASSUMO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS | | |
|  | | | | |

Joinville, 14 de fevereiro de 2016.

À

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA

Rua Anita Garibaldi, nº 79, Bairro Anita Garibaldi, Joinville/SC, CEP: 89203-300
(47) 3433-2230

Assunto: Envio de relatório fotográfico da nova da área de estacionamento e instalação do galpão lonado.

Referência: LIC 10246, Licença de Operação nº 230/15 válida até 20/10/2019.

A **Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica Ltda.**, localizada à Rua Luiz Delfino, nº 870 Glória, município de Joinville/SC, inscrita sob o CNPJ 58.514.928/0020-37, vem por meio deste, encaminhar o relatório fotográfico final da instalação do galpão lonado em atendimento a condicionante 2.6 da Licença de Operação nº 230/15.

Atenciosamente,


Carlos Akrouche
Gerente de Planta

CARLOS AKROUCHE
Gerente de Planta
CPF: 531.458.369-00

Fone: (47) 3461-7330/7322
e-mail: sgi@mexichem.com



MEXICHEM INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁTICA LTDA

CNPJ: 58.514.928/0020-37

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO FINAL DA INSTALAÇÃO DO GALPÃO
LONADO**

Endereço: Rua Luiz Delfino, nº 870 Glória, município de Joinville/SC

Joinville/SC, Março de 2016

**Fone: (47)3461-7330
E-mail: sgi@mexichem.com**

Relatório fotográfico final da instalação do galpão lonado

Para atendimento a condicionante 2.6 da Licença de Operação nº 230/15 elaboramos o seguinte relatório fotográfico da instalação do galpão lonado da unidade da Mexichem Brasil localizada à Rua Luiz Delfino, nº 870 Glória, município de Joinville/SC, inscrita sob o CNPJ 58.514.928/0020-37.



Figura 1 - Colocação da pavimentação asfáltica, Data:15.02.2016.



Figura 2 - Início da montagem do galpão lonado, Data: 17.02.2016.



Figura 3 - Início da montagem do galpão lonado, Data: 17.02.2016.



Figura 4 - Finalização da montagem das bases e transferência das estruturas - Data 17.02.2016



Figura 5 - Montagem dos pilares e montagem terças de fechamento – Data 18.02.2016



Figura 6 - Içamento dos pilares e travamento dos pilares – Data 19.02.2016



Figura 7 - Finalizado a montagem das lonas da cobertura e Iniciado a montagem das lonas da lateral – Data: 24.02/2016.



Figura 8 – Início da limpeza interna e realização de pintura/demarcação Data: 01.03.2016




Figura 9 - Realização de pintura/demarcação externa. Data: 01.03.2016



Figura 10 - Instalação de portas, finalizado os reparos na lona.



Figura 11 - Finalização das pinturas e demarcações



Figura 12 – Obra do galpão lonado concluída