

Relatório Fotográfico de Vistoria nº 083.22.VT

Rua XV de Novembro, nº 1383

Data da Vistoria: 18/04/2022




Imagem 001: Implantação do complexo - Mapa de localização - Bloco 2



Imagem 002: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 003: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 004: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 005: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 006: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 007: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 008: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 009: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 010: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 011: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 012: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 013: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 014: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 015: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 016: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 017: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 018: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 019: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 020: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 021: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 022: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 023: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 024: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 025: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 026: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 027: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 028: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 029: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 030: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 031: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 032: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 033: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 034: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 035: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 036: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 037: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 038: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 039: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 040: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 041: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 042: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 043: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 044: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 045: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 046: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 047: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 048: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 049: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 050: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 051: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 052: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 053: Bloco 2

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura de shed com estrutura em madeira e telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso em cimento.

Uso atual: Associação dos artistas plásticos de Joinville - AAPLAJ

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 054: Implantação do complexo - Mapa de localização - Bloco 3



Imagem 055: Bloco 3

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 056: Bloco 3

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 059: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 060: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 061: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 062: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 063: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 064: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 065: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 066: Bloco 4

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura em 4 águas com telhas cerâmicas francesas, forro no beiral, esquadrias em madeira, piso em cerâmica.

Uso atual: Banheiros públicos

Estado de conservação: Regular

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 067: Implantação do complexo - Mapa de localização - Bloco 5 (Antigo reservatório de água)



Imagem 068: Bloco 5
Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)
Aspectos construtivos: Não relevante
Uso atual: SEM USO (antigo reservatório de água)
Estado de conservação: Não relevante
Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 069: Antigo depósito de sobras de cevada que era distribuída à população para alimentação de animais
Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)
Aspectos construtivos: Não relevante
Uso atual: SEM USO
Estado de conservação: Não relevante
Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 070: Implantação do complexo - Mapa de localização - Bloco 8



Imagem 071: Bloco 8 - Foto aérea

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT



Imagem 072: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 073: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 074: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 075: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 076: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 077: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 078: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 079: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 080: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 081: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 082: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 083: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 084: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 085: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 086: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 087: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 088: Bloco 8

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, fachada com platibanda que esconde a cobertura em estrutura de madeira em 9 águas recoberta por telhas cerâmicas francesas, esquadrias em madeira e piso cerâmico.

Uso atual: Parcialmente utilizado pela AJOTE (Associação Joinvilense de Teatro)

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 091: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas e piso cerâmico.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 092: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas e piso cerâmico.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 093: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas e piso cerâmico.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 094: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas e piso cerâmico.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 095: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 096: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 097: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 098: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 099: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 100: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 101: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 102: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 103: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 104: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 105: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 106: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 107: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 108: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 109: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 110: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 111: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 112: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 113: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 114: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 115: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 116: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 117: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 118: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 119: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 120: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 121: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 122: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 123: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 124: Bloco 9

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira em 12 águas com telhas cerâmicas francesas, esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 125: Implantação do complexo - Mapa de localização - Bloco 10



Imagem 126: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 127: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 128: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 129: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 130: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 131: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 132: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 133: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 134: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 135: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 136: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 137: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 138: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 139: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 140: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 141: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 142: Bloco 10

Nível de Preservação: Volumétrico e Integral (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Chaminé e paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços e esquadrias de madeira e metálicas.

Cobertura com múltiplas águas cobertas por telhas cerâmicas francesas. Algumas águas possuem mansardas. Marquise sob a escadaria em concreto armado.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Péssimo

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022




Imagem 143: Implantação do complexo - Mapa de localização - Bloco 11



Imagem 144: Bloco 11

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira coberta por telhas cerâmicas francesas e esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 145: Bloco 11

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira coberta por telhas cerâmicas francesas e esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 146: Bloco 11

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira coberta por telhas cerâmicas francesas e esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 147: Bloco 11

Nível de Preservação: Volumétrico (Aprovado na COMPHAAN em 04/10/2006, ata 67/2006)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira coberta por telhas cerâmicas francesas e esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 148: Implantação do complexo - Mapa de localização - Bloco 12



Imagem 149: Bloco 12

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira coberta por telhas cerâmicas francesas e esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 150: Bloco 12

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira coberta por telhas cerâmicas francesas e esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022



Imagem 151 Bloco 12

Nível de Preservação: LIBERADO (Aprovado na COMPHAAN em 14/07/2010, ata 134/2010)

Aspectos construtivos: Alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, cobertura com estrutura em madeira coberta por telhas cerâmicas francesas e esquadrias metálicas.

Uso atual: SEM USO

Estado de conservação: Ruim

Fonte: CPC/SECULT, 18/04/2022

