

**DIAGNÓSTICO / RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – CIDADELA CULTURAL
ANTARCTICA – BLOCO DE SANITÁRIOS**

Autores: Arq. Anne Soto e Téc. Edif. Nicolas Cipriano

- 1. Ausência de rampa de acessibilidade no Bloco e pintura externa degradada/sujidade.**



Imagem 01 – Fachada frontal, acessos aos sanitários.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)

- 2. Cobertura com telhas faltantes e ausência de forro.**



Imagem 02 – Vista interna da área de depósito/vestiário.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)

- 3. Abertura inadequada com pouca altura, piso com partes danificadas e instalações com avarias; não atendimento às normas técnicas de segurança.**



Imagem 03 – Vista interna da área de depósito/ Vestiário.
Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)



Imagem 04 – Vista interna dos boxes da área de depósito/ Vestiário sem os equipamentos.
Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)



Imagem 05 – Detalhe das instalações elétricas que não atendem às normas técnicas de segurança.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)



Imagem 06 – Detalhe das instalações hidrossanitárias do sanitário masculino, que não atendem às normas técnicas.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)

4. Falta de equipamentos (bacias sanitárias e pias), ausência de privacidade e de portas entre os dois sanitários.



Imagem 07 – Vista interna com detalhe dos únicos equipamentos no interior do sanit. Masculino (mictórios). Ausência de forro e de divisória até o teto entre os sanitários.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)



Imagem 08 – Vista interna com detalhe da ausência de porta para acesso ao sanitário masculino.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)



Imagem 09 – Vista interna com detalhe da ausência de porta para acesso ao sanitário feminino.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)



Imagem10 – Vista interna com detalhe das cabines do sanitário feminino sem acessibilidade e com ausência de pias.

Fonte: SOTO (24 de fevereiro de 2021)