

MEMORANDO SEI Nº 30714434/2026 - SAP.UGC

Joinville, 28 de agosto de 2026.

À SAP.LCT

Sra. Daniela Mezalira

Pregoeira

Assunto: Resposta ao Memorando SEI 30712624- Análise Técnica das Propostas do Pregão Eletrônico nº 467/2026

Cumprimentando-os cordialmente, em atenção ao memorando em epígrafe, servimo-nos do presente para encaminhar a análise técnica das propostas abaixo relacionadas

- **LDC TECNOLOGIA LTDA - Item 01** - Padrão de Especificação Técnica - PET SEI nº 30058087, conforme a Proposta de Preços e o Catálogo, inseridos neste processo através do documento SEI nº 30712572

Manifestação:

1) Item em desconformidade direta com os requisitos obrigatórios conforme especificado abaixo:

- a) **1.1 Desempenho Mono Tarefa** - Índice igual ou superior a 4.400 pontos no Passmark CPU Single Thread Mark (<https://www.passmark.com/>). De acordo com validação em [Intel Core i7-14700 Benchmark](#) o valor exibido em 28/08/2026 foi de 4236 pontos. Não foram fornecidas, junto à proposta (Documento SEI nº 30712572), evidências de testes de benchmark (referência: <https://www.passmark.com/>) para este item.

2) Itens com informações insuficientes para validar a conformidade com os requisitos obrigatórios conforme abaixo:

- a) **3.1 Wireless** - Wi-Fi 6 (802.11ax), configuração 2x2, compatível com 2.4 GHz e 5 GHz dual-band, com suporte a padrões anteriores 802.11a/b/g/n/ac. A documentação apresentada (Documento SEI nº 30712572), limita-se a informar "Wifi ax", sem especificar modelo/chipset do módulo, configuração de antenas (2x2) ou suporte simultâneo às duas faixas de frequência exigidas. Não foram apresentadas evidências (datasheet do módulo Wi-Fi) que permitam a validação integral deste requisito.
- b) **3.3 Bluetooth** - Versão 5.1 ou superior, com suporte a Low Energy (LE). A documentação apresentada (Documento SEI nº 30712572), apresenta divergência na indicação de versão, alternando a indicação entre "BT 5.1" e "Bluetooth 5.2". A insuficiência de informações do módulo Bluetooth fornecido não permite a identificação inequívoca da versão efetivamente ofertada.
- c) **4.2 Vídeo** - Suporte a 2 ou mais monitores via portas nativas da placa de vídeo dedicada (2x HDMI, ou 1x HDMI + 1x DisplayPort). A documentação fornecida (Documento SEI nº 30712572), apresenta informações de portas de vídeo vinculadas ao chipset/placa-mãe, não sendo possível identificar, com base nos documentos fornecidos, se as saídas de vídeo (HDMI/DisplayPort) partem fisicamente da placa de vídeo dedicada RTX 3050, conforme exigido.
- d) **7.1 Sistema Operacional** - Windows 11 Pro pré-instalado (licença OEM Digital). A proposta comercial descreve a licença como "Windows 11 PRO O&M", nomenclatura que não corresponde à terminologia padrão de licenciamento Microsoft (OEM, Retail ou Volume License). Não foi apresentada documentação que comprove especificamente o formato "OEM Digital" exigido no PET.
- e) **7.2 Idioma** - Português do Brasil (PT-BR). Não foi localizada, na documentação fornecida (Documento SEI nº 30712572), informação que comprove expressamente o idioma de instalação do sistema operacional

ofertado.

- f) **8.2 BIOS, Drivers e Firmware** - Repositório digital permanente do fabricante para atualizações de drivers, firmware e BIOS, com consulta via Número de Série, Tag de Serviço ou modelo. Os links apresentados na proposta (alrustecnologia.ind.br/suporte/downloads) indicam consulta por tipo de arquivo/modelo do equipamento, não sendo possível confirmar, com base na documentação fornecida, o atendimento à exigência de consulta individualizada via Número de Série ou Tag de Serviço.
- g) **11.1 Certificações** - Homologação Anatel para as interfaces wireless ofertadas. Não foi apresentado, junto à proposta (Documento SEI nº 30712572), certificado de homologação Anatel para o módulo Wi-Fi/Bluetooth do equipamento, tampouco identificação do modelo do componente que permita a consulta ao sistema da Anatel.

Ressalta-se que os subitens 3.1, 3.3, 4.2, 7.1, 7.2, 8.2 e 11.1 não são passíveis de saneamento via diligência, tendo em vista a desclassificação decorrente do não atendimento do subitem 1.1.

Sendo assim, a proposta foi **REPROVADA** por não atender as especificações técnicas para o Item 01, conforme Padrão de Especificação Técnica - PET SEI nº 30058087.

Sem mais, as Unidades de Governança e Contratações de TIC e Tecnologia da Informação da Secretaria de Administração e Planejamento permanecem à disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Ponick, Gerente**, em 28/08/2026, às 16:36, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandro de Cassio Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 28/08/2026, às 17:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Grasiele Wandersee Philippe, Coordenador(a)**, em 31/08/2026, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30714434** e o código CRC **86AA8F65**.

Av. Herman August Lepper, 10 - Bairro Centro - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.171571-0

30714434v11