



## INFORMAÇÃO SEI N° 0282076/2016 - SAP.UPR

Joinville, 23 de maio de 2016.

### CONCORRÊNCIA n° 081/2016- Edital SEI N° 0264825/2016 - SAP.UPR

**Contratação de empresa de engenharia para a execução de pavimentação, qualificação de via e drenagem da rua Piratuba, conforme Convênio 2015TR001861 - BRDE/FUNDAM**

#### ESCLARECIMENTO I

**Recebido em 12 de maio de 2016 às 17h29**

*1. Com relação aos Custos Unitários de Referência: Conforme as PLANILHAS DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS fornecidas no Edital em epígrafe, que serve como limite máximo de referência para elaboração das propostas comerciais, encontramos diversos erros que interferem diretamente no valor total do serviço, tais como:*

- *Composição 34: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO – PARA TUBULAÇÃO D=60CM – PADRÃO UD CLI-P02 – Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 1.821,68*

*Valor do custo corrigido: R\$ 1.843,23*

- *Composição 36: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO – PARA TUBULAÇÃO D=100CM – PADRÃO UD CLI-P04 – Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 3.182,10*

*Valor do custo corrigido: R\$ 3.429,09*

- *Composição 37: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO DUPLA – (Ø100cm + Ø60cm) – Trecho C - Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 4.063,97*

*Valor do custo corrigido: R\$ 4.320,95*

- *Composição 38: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO DUPLA – (Ø100cm + Ø120cm) –*

*Trecho D - Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 5.486,30*

*Valor do custo corrigido: R\$ 5.861,78*

- *Composição 39: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO – PARA TUBULAÇÃO D=120CM – PADRÃO UD CLI-P05 – Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 3.721,75*

*Valor do custo corrigido: R\$ 4.071,20*

- *Composição 40: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO – PARA TUBULAÇÃO D=120CM – PADRÃO UD CLI-P05 – hrede > 3,0m – Trecho E8 a E2 - Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 6.067,63*

*Valor do custo corrigido: R\$ 6.758,69*

- *Composição 41: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO – PARA TUBULAÇÃO D=150CM – PADRÃO UD CLI-P06 - Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 4.375,32*

*Valor do custo corrigido: R\$ 4.720,85*

- *Composição 41: CAIXA DE LIGAÇÃO COM INSPEÇÃO – PARA TUBULAÇÃO D=150CM – PADRÃO UD CLI-P06 - hrede > 3,0m – Trecho G1 - Sinapi 74166/001:*

*Valor do custo do serviço informado: R\$ 6.149,06*

*Valor do custo corrigido: R\$ 6.762,63*

*Conforme item 10.3.8, serão desclassificadas as propostas com valores unitários ou totais superiores aos estimados no Edital. Corrigindo-se os erros apresentados acima, tanto os preços unitários quanto o valor total do orçamento ficariam acima do permitido. Pergunta-se:*

*Como a empresa deverá proceder com à estes itens?*

**RESPOSTA:** Com relação a diferença dos custos, o IPPUJ manifestou-se através do Ofício SEI nº 0280313 e esclareceu o seguinte: "(...) identificamos que alguns dos valores de insumos não foram computados, confirmando as diferenças apontadas pela empresa. Para a continuidade do processo, incluímos as planilhas corrigidas".

Deste modo, foi promovida a Errata e Prorrogação SEI nº 0280464 , conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Diário Oficial da União e no Jornal de Grande Circulação (A Notícia), em 20 de maio de 2016, substituindo a Planilha Orçamentária constante no Anexo IV do edital.

**2. Com relação à descrição dos serviços: Na planilha de quantitativos, temos dois itens com o mesmo código de referência:**

- **72965: FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CEDO), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE com preço unitário R\$ 223,83/T;**

- 72965: *FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE com preço unitário R\$ 226,93/T;*

*Na tabela SINAPI, o valor de referência é R\$226,96, por isso perguntamos: Qual é diferença destes serviços que justifiquem a diferença nos preços unitários? O que significa a sigla CEDO?*

**RESPOSTA:** Não há distinção entre os serviços, houve um equívoco na descrição do serviço e na digitação do valor unitário. A descrição do item e o valor unitário foram adequados, conforme a Errata e Prorrogação SEI nº 0280464, publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Diário Oficial da União e no Jornal de Grande Circulação (A Notícia), em 20 de maio de 2016, substituindo a Planilha Orçamentária constante no Anexo IV do edital.

*3. Com relação á apresentação da proposta comercial: O item 9.5 sub item b) do Edital exige que as proponentes apresentem as composições de custos unitários de todos os serviços da planilha de quantitativos. Pergunta-se: A empresa poderá apresentar as composições dos custos unitários, levando-se em conta todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à sua execução, conforme modelos próprios (baseados em órgãos oficiais com DNIT/DEINFRA), ou é obrigatório apresentar conforme o modelo fornecido no edital?*

**RESPOSTA:** A composição de custos unitários poderá ser apresentada em modelo próprio, devendo ser observadas as exigências disciplinadas no edital.

Silvia Mello Alves

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 128/2016



Documento assinado eletronicamente por **Silvia Mello Alves, Servidor (a) Público (a)**, em 24/05/2016, às 08:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0282076** e o código CRC **275CF949**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

16.0.006529-2

0282076v12