



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5189 – Web: www.saudejoinville.sc.gov.br
Fax: (47) 3434-6878 – E-mail: compras.sms.joi@gmail.com



Ata da reunião para análise das amostras apresentadas ao Pregão nº 161/2015, para **Aquisição de Materiais de Enfermagem**. Aos 06 dias de janeiro de 2016, às 11:00h, reuniram-se na Coordenação de Suprimentos, tendo como pregoeiro o Sr. **Laércio Prestini** e sua equipe de apoio de acordo com a Portaria nº 116/2015, para análise das amostras apresentadas. O Pregoeiro juntamente com sua equipe e a Comissão de Padronização e Qualificação classificaram as empresas, conforme CI 005/2016/SMS/GUAF/SAMA, para as empresas classificadas em 1º lugar e habilitadas, que ficou da seguinte forma: **Item 03:** (Agulha desc. 20 x 5,5 mm) - Aprovado. **Empresa:** Cointer Mat. Médico Hospitalar Ltda. **Item 07:** (Avental desc. sem manga) - Aprovado. **Empresa:** Cointer Mat. Médico Hospitalar Ltda. **Item 11:** (Campo cirúrgico) - Aprovado. **Empresa:** Cointer Mat. Médico Hospitalar Ltda. **Item 12:** (Campo Cirúrgico fenestrado) - Aprovado. **Empresa:** Cointer Mat. Médico Hospitalar Ltda. **Item 13:** (Equipo Macrogotas) - **Reprovado.** **Empresa:** Cremer S/A. **Justificativas:** As amostras do produto neste período em que esteve em teste, não apresentou o rendimento esperado, resultando em maior consumo/gasto para a instituição, conforme justificativas técnicas resumidas abaixo: Bico perfurante: Pouco pontiagudo, apresentando dificuldades para perfuração do lacre das soluções injetáveis, pois atualmente estamos trabalhando com frasco rígido de soro; Injetor lateral: Algumas peças apresentaram vazamento; Conector distal Luer Lock: Algumas peças não se adaptam facilmente aos dispositivos de conexão duas vias e cateter, com isto, apresenta vazamentos; Tubo de Pvc: Pouco maleabilidade, apresentando demarcações, além de curto 1,45 m; Câmara de gotejamento: Algumas peças apresentaram vazamentos na conexão ao tubo de pvc, além peça não ser totalmente incolor; Gotejador/rolete: Extremamente rígido dificultando o controle do gotejamento; **Item 14:** (Fixador citológico) - Aprovado. **Empresa:** Dimaci SC mat. Cirúrgicos Ltda. **Item 15:** (Gel p/ ultrassonografia) - Aprovado. **Empresa:** Cointer Mat. Médico Hospitalar Ltda. **Item 16:** (lençol desc. com elástico) - Aprovado. **Empresa:** Cointer Mat. Médico Hospitalar Ltda. **Item 17:** (Lençol desc. sem elástico) - Aprovado. **Empresa:** Cointer Mat. Médico Hospitalar Ltda. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes.

Pregoeiro: Laércio Prestini

Equipe de apoio: Charlene Neitzel

Aline Silva Pereira

Eloir Teixeira