

MEMORANDO SEI Nº 28327031/2026 - SEINFRA.UBP

Joinville, 05 de fevereiro de 2026.

À

Área de Licitações

Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Processo Licitatório SEI nº 25.0.140479-8

Prezados,

A empresa **CR Artefatos de Cimento Ltda.** encaminhou a **Diligência de Exequibilidade** e a **Proposta Comercial**, contendo a **Planilha Orçamentária** e a **Planilha de Composição de Custos**, com o objetivo de comprovar a exequibilidade da proposta apresentada nos documentos SEI 27898638 e 27898623.

Entretanto, observa-se que a **Planilha Orçamentária** e **Planilha de Composição de Custos** apresentadas não incluem as colunas referentes ao **Código** e ao **Referencial dos serviços**, conforme previsto na **Planilha Orçamentária Sintética** e **Planilha Orçamentária Analítica** constantes no edital, o que impossibilita uma análise mais precisa do orçamento proposto.

Adicionalmente, após análise detalhada das planilhas, foram identificados itens com alterações de coeficientes de alguns insumos, conforme descrito no documento anexo SEI 28327003.

Diante disso, solicitamos:

- A adequação da **Planilha Orçamentária** e **Planilha de Composição de Custos**, incluindo todas as colunas exigidas pelo edital;
- A apresentação das **justificativas**, para os itens destacados no **Quadro 1** do documento anexo SEI 28327003.

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/02/2026, às 16:46, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28327031** e o código CRC **73600B8E**.

Quadro 1 (Referente a Planilha de Composição de Custos da Rua dos Portugueses)

Item	Código da Planilha do Edital	Descrição do Serviço	Observação
1	TRP-CARG-TRANSP BF	Escavação, Carga e transporte em Material de 1a. Categoria, com escavadeira hidráulica, incluso destinação do BF	- Justificar a alteração do consumo do caminhão basculante (código 91386) e escavadeira (código 5631)
2	PAV – RACHÃO	Execução e compactação de reforço e sub base para pavimentação de pedra rachão - inclusive carga e transporte	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875)
3	PAV-BASE-BGS	Execução e compactação de base para pavimentação de brita graduada - inclusive carga e transporte	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875)
4	PAV – PAVER	Execução de pavimento em paver, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875)
5	DRE-LIG-20 cm	Ligação pluvial com tubo de 20 cm	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
6	DRE-TUB-30	Rede de drenagem com tubo de 30 cm com escavação até 1,5 metros de profundidade	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
7	DRE-TUB-40-ESC<1,5	Rede de drenagem com tubo de 40 cm com escavação até 1,5 metros de profundidade	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
8	DRE-TUB-40-ESC1,5<2,0	Rede de drenagem com tubo de 40 cm com escavação de 1,5 até 2,0 metros de profundidade	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
9	DRE-TUB-80-ESC1,5<2,0	Rede de drenagem com tubo de 80 cm com escavação 1,5 metros até 2,0 metros de profundidade	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
10	DRE-TUB-80-ESC2,0<2,5	Rede de drenagem com tubo de 80 cm com escavação 2,0 metros até 2,5 metros de profundidade	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
11	DRE-TUB-100-ESC-<1,5	Rede de drenagem com tubo de 100 cm com escavação até 1,5 metros de profundidade	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)

12	DRE-TUB-100-ESC-1,5<2	Rede de drenagem com tubo de 100 cm com escavação 1,5 metros até 2,0 metros de profundidade.	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
13	DRE-TUB-100-ESC-2,0<2,5	Rede de drenagem com tubo de 100 cm com escavação 2,0 metros até 2,5 metros de profundidade.	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
14	DRE-TUB-120-ESC-1,5<2	Rede de drenagem com tubo de 120 cm com escavação 1,5 metros até 2,0 metros de profundidade.	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
15	DRE-ATE-LARG<1,5-PROF<1,5	Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5, profundidade até 1,5 metros	Composição não encontrada na proposta da empresa
16	DRE-ATE-LARG<1,5-PROF1,5<3	Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5, profundidade de 1,5 a 3,0 metros	Composição não encontrada na proposta da empresa
17	DRE-ATE-LARG>1,5-PROF<1,5	Aterro mecanizado de vala, largura maior 1,5, profundidade até 1,5 metros	Composição não encontrada na proposta da empresa
18	DRE-ATE-LARG>1,5-PROF1,5<3	Aterro mecanizado de vala, largura maior 1,5, profundidade de 1,5 a 3,0 metros	Composição não encontrada na proposta da empresa
19	DRE-ESCOR – LARG 1,5 A 3,0	Escoramento de vala, profundidade de 1,5 a 3,0 metros	Composição não encontrada na proposta da empresa
20	DRE-ESCOR – LARG <1,5	Escoramento de vala, profundidade de 1,5 a 3,0 metros	Composição não encontrada na proposta da empresa
21	DRE-CLP01	Caixa de ligação e passagem – CLP01	- Justificar o coeficiente alterado do servente - Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
22	DRE-CLP03	Caixa de ligação e passagem – CLP03	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
23	DRE-CLP04	Caixa de ligação e passagem – CLP04	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875 e código 100947)
24	DRE-PV01-CPV01	Poço de visita com chaminé de até 1,00 m de altura – PV01 e CPV01	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875/100947/5914479)
25	DRE-PV03-CPV01	Poço de visita com chaminé de até 1,00 m de altura – PV03 e CPV01	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875/100947/5914479)
26	DRE-PV04-CPV01	Poço de visita com chaminé de até 1,00 m de altura – PV04 e CPV01	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875/100947/5914479)

27	DRE-PV05-CPV01	Poço de visita com chaminé de até 1,00 m de altura – PV05 e CPV01	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875/100947/5914479)
28	DRE-BLSPM	Boca de lobo simples pré-moldada	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 100947)
29	SIN-REM-RA-I+IV	Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I + IV	Composição não encontrada na proposta da empresa
30	SIN-REM-RA-I	Confecção de placa em aço nº 18 galvanizado, com película tipo I	Composição não encontrada na proposta da empresa
31	SIN-PLC-RUA	Placa de nome de rua 60 x 25 cm	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875)
32	SIN-PLC-SUPMET3	Suporte metálico	Falta mencionar a DMT para esse Transporte (código 95875)
33	Código 4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	-Justificar a alteração da quantidade do servente (fazer composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo).
34	Código 96385	Execução e compactação de corpo de aterro	-Justificar a alteração da quantidade do item 5903/5901/5934/5932/93244/73436/88316 (fazer composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo).
35	Código 101266	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1ª categoria	-Justificar a alteração da quantidade do servente (fazer composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo).
36	Código 100576	Regularização e compactação de subleito de solo	-Justificar a alteração da quantidade dos itens 5903/93244/73436/88316 (fazer composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo).
37	Código 5213408	Pintura de faixas com termoplástico por aspersão – espessura de 1,5 mm	-Justificar a alteração da quantidade dos itens P9824/P9853 (fazer composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo).
38	Código 1600966	Remoção de cerca com mourões	-Justificar a alteração da quantidade dos itens P9824 (fazer composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo).