



RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.UPR

TOMADA DE PREÇOS Nº 272/2018

Contratação de empresa para realizar a ampliação do Centro de Educação Infantil Cachinhos de Ouro

ESCLARECIMENTO II

Recebido em 14 de janeiro de 2019 às 16h18min

1. [...] O serviço **MG-0006 LAJE PRE-MOLDADA TRELIÇADA UNIDIRECIONAL, ESPESSURA FINAL 16CM, SOBRECARGA 250KG/M2, INCLUSO ENCHIMENTO EM EPS, CAPEAMENTO 5CM, CONCRETO 30MPA E ESCORAMENTO METÁLICO, código 3.3.1, página 2/14, não contempla aço/armadura em sua composição, de acordo com o orçamento analítico, item indispensável para sua execução.**

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Educação, por meio do Memorando SEI nº 3032602/2019 - SED.UAD.ASU: "[...] Considerando que o item MG-0006 laje pre-moldada trelaçada unidirecional, espessura final 16cm, sobrecarga 250kg/m2, incluso enchimento em eps, capeamento 5cm, concreto 30ma e escoramento metálico tem como composição de referência o item 74141/4 da tabela de referência SINAPI. Considerando que o item 74141/4 refere-se a uma laje pré-moldada semelhante ao item em questão, e que a mesma também não possui aço/armadura em sua composição; Considerando os itens apontados acima, subentende-se que o aço/armadura necessário para execução laje pré moldada em questão está incluído no item de sua composição 3746 laje pre-moldada trelaçada unidirecional, espessura final 16cm, sobrecarga 250kg/m2, incluso enchimento em eps, capeamento 5cm, concreto 30mpa e escoramento metálico, uma vez que a utilização de aço/armadura em uma laje pré-moldada trelaçada é intrínseco ao item".

Patrícia Regina de Sousa - Presidente da Comissão de Licitação - Portaria nº 099/2018



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Regina de Sousa, Servidor(a) Público(a)**, em 16/01/2019, às 09:24, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3039872** e o código CRC **E9DD56EF**.