


REQUALIFICAÇÃO


Trecho: Rua Marconi - Rua Dr. João Colin



- 1 Subleito Existente
- 2 Base Existente
- 3 Sub-base Existente4 Revestimento Existente
- 5 Fresagem Total do Revestimento Existente= 5,00cm
- 6 Imprimação com CM-30
- 7 Pintura de Ligação RR 1C
- 8 CAUQ Concreto Asfáltico Usinado a Quente faixa "c" = 5,00cm

REQUALIFICAÇÃO

Trecho: Rua Dr João Colin - Rua Machado de Assis



- 1 Subleito Existente
- 2 Base Existente
- 3 Sub-base Existente
- 4 Revestimento Existente
- 5 Fresagem Total do Revestimento Existente= 5,00cm
- 6 Pintura de Ligação RR 1C
- 7 PMQ Concreto Asfáltico Usinado a Quente faixa "b" = 6,00cm
- 8 Pintura de Ligação RR 1C
- 9 CAUQ Concreto Asfáltico Usinado a Quente faixa "c" = 4,00cm



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA GERÊNCIA DE PAVIMENTAÇÃO

NOTAS:

PROJETO
PAVIMENTAÇÃO
PAVIMENTAÇÃO
Resp. Técnico:
Engo Civil Juliana de Sant'Anna Civil Au Sant'Anna

