

MEMORANDO SEI N° 0024408138/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 05 de fevereiro de 2025.

À

Área de Licitações

Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Processo Licitatório SEI nº 24.0.196354-0

Prezados,

A empresa Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda encaminhou a proposta comercial contendo as planilhas orçamentárias e as justificativas, visando comprovar a exequibilidade da proposta nos documentos SEI 0023982475 e 0023982532.

Após análise detalhada das planilhas orçamentárias e justificativas, restaram alguns itens que sofreram alteração ou retirada de insumos e quantidades que estão descritas no documento Anexo 0024408116 no Quadro 1.

Assim, solicitamos as justificativas e memórias de cálculos caso necessário dos itens apontados no referido documento em anexo 0024408116.

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 06/02/2025, às 12:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marino Pelegrini Neto, Gerente**, em 06/02/2025, às 12:07, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024408138** e o código CRC **6DB249D7**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.196354-0

0024408138v6

Quadro 1

Item	Descrição do Serviço	Observação
1.2.1 2.2.1	Corte, destocamento e destinação final de árvores	Justificar a alteração do coeficiente de servente
1.2.6 2.2.7 3.2.6	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria	Justificar a alteração do coeficiente de servente
1.4.9 1.4.10 1.4.11 1.4.12 1.4.13 2.4.5 2.4.6 3.4.5 3.4.6	Poço de visita com chaminé (todas os poços)	Justificar a retirada do transporte do tampão de ferro fundido articulado
1.7.9	Guarda-corpo metálico com galvanização a fogo	Justificar a alteração do coeficiente de auxiliar de serralheiro e serralheiro
1.8.3	Demolição de mureta (envio para bota-fora)	Justificar a retirada de insumos (destinação e transporte)
1.8.5	Remoção de lajotas	Justificar a alteração do coeficiente de servente
1.8.6 2.8.2	Remoção de paver	Justificar a alteração do coeficiente de servente
CV0128	Demolição de concreto simples com martelete	Justificar a alteração de quantidades e coeficientes (compressor, martelete, pedreiro e servente)