



Vista superior Telhado
1:200

Procedimento na impermeabilização nas juntas
1:10



LEGENDA
----- Junções telhas

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DE ENFERMAGEM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</p>		<p>Requerente: PMU - SECULT</p>		<p>Anexo 1 - Memorial Descritivo Serviços Manutenção cobertura do Carrieventos Cau Hansen e Expositivo Edmundo Dobrava</p>	
<p>Autor: ALEXANDRE SIQUEIRA SILVA</p>		<p>Ass.: A1</p>		<p>Nome, Franquia: Indicada</p>	
<p>Cop-Autor: A1</p>		<p>Ass.: A1</p>		<p>Desenhista CAD: 08/2018</p>	
<p>Ass.: A1</p>		<p>Ass.: A1</p>		<p>Data: 08/2018</p>	