



MEMORANDO SEI Nº 0024988202/2025 - SEPROT.UGM.AAD

Joinville, 28 de março de 2025.

À SAP.LCT

Assunto: resposta ao Ofício SEI Nº 0024975375/2025 - SAP.LCT

Cumprimentando-os cordialmente, , em resposta ao referido documento informamos:

- Com relação ao item 1 do fornecedor MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA, não foi possível identificar na proposta comercial enviada e nem em pesquisas na internet a compatibilidade do Torniquete Tático Rhino Rescue Geração 2 modelo CR-ED01 com o respectivo item dos Anexos I e IV do Edital, especificamente:

Possuir placa de estabilização interna, para impedir deformações excessivas no equipamento no ato da aplicação;

Possuir Clipe de retenção em polímero de alta resistência que reduz o tempo de aplicação do torniquete e garante a segurança contra destravamento;

Possuir Barra de torção em alumínio e fitas de poliéster;

Possuir Fita de tração com as seguintes medidas mínimas: 38mm de largura e 85 cm de comprimento;

Possuir Ponteira com cor chamativa, sem fechos e argolas;

Possuir Fita com ganchos e argolas em nylon; ponta com etiqueta para colocar a hora da aplicação.

Possibilidade de reutilização após desinfecção.

Possuir Placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do usuário;

Possuir Ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela;

Possuir Barra de tracionamento com sobressaltos nas extremidades, de localização fixa que, ao ser girada no próprio eixo, traciona o sistema, produzindo a oclusão sanguínea no membro;

Possuir Placa de estabilização com bordas arredondadas para não pinçar a pele do usuário;

Possuir Ponteira com cor diferente da fita de tração, com ponta chanfrada ou arredondada, para facilitar a passagem pela fivela;

Possuir Campo para anotação da hora da aplicação, em material que aceite qualquer tipo de caneta;

Possuir Informações do fabricante, modelo, número de série/lote gravados no torniquete;

Falta da descrição da composição do torniquete para identificar que o mesmo não possui em sua composição o Latex;

Recomendação pelo Commiee on Taccal Combat Casualty Care (CoTCCC - USA), ou ter passado por estudo que comprove suas características similares.

Modelo a ser entregue na cor preta.

No mais estamos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Ferraz dos Santos Sontag, Coordenador(a)**, em 28/03/2025, às 13:27, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Rogerio Rigo, Secretário (a)**, em 28/03/2025, às 14:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Colin Holz da Silva, Gerente**, em 28/03/2025, às 15:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024988202** e o código CRC **098F5CD0**.

Rua Caçador, 112 - Bairro Anita Garibaldi - CEP 89203-610 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.000349-8

0024988202v4