
MEMORANDO SEI Nº 27518554/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 13 de novembro de 2025.

À

Área de Licitações

Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Processo Licitatório SEI nº 25.0.140479-8

A empresa **B. F. Builder Ltda** encaminhou os **Documentos exequibilidade I e II** e a **Proposta Comercial Atual III**, contendo a **Planilha Orçamentária** e a **Planilha de Composição de Preços Unitários**, com o objetivo de comprovar a exequibilidade da proposta apresentada nos documentos SEI 27463797, 27496847 e 27496876.

Após análise detalhada das planilhas, foram identificados itens com alterações ou exclusões de insumos e quantidades, conforme descrito no documento anexo SEI 27518535.

Diante disso, solicitamos:

- Atualização da Planilha Orçamentária Sintética, apresentação das **justificativas** e respectivas **memórias de cálculo**, quando aplicável, para os itens destacados no **Quadro 1** do documento anexo SEI 27518535.

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 14/11/2025, às 09:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marino Pelegrini Neto, Gerente**, em 14/11/2025, às 09:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27518554** e o código CRC **C2C6B618**.

Rua Saguaçu, 265 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.140479-8

27518554v3

Quadro 1 (Referente a Planilha Orçamentária Analítica da Rua dos Portugueses)

Item	Código	Descrição do Serviço	Observação
1	DRE-ATE-LARG<1,5- PROF<1,5	Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5, profundidade até 1,5, com material de jazida. Incluso material e transporte.	Não tem composição de aterro de vala na proposta da empresa.
2	DRE-ATE-LARG<1,5- PROF1,5<3	Aterro mecanizado de vala, largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com material de jazida. Incluso material e transporte.	Não tem composição de aterro de vala na proposta da empresa.
3	DRE-ATE-LARG>1,5- PROF<1,5	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m ³ / potência: 111hp), largura maior que 1,50m, profundidade até 1,50m, com material de jazida. Incluso material e transporte	Não tem composição de aterro de vala na proposta da empresa.
4	DRE-ATE-LARG>1,5- PROF1,5<3	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m ³ / potência: 111hp), largura até 1,5m, profundidade de 1,5m a 3,0m, com material de jazida. Incluso material e transporte	Não tem composição de aterro de vala na proposta da empresa.
5	DRE-ESCOR-LARG<1,5	Escoramento de vala	Não tem composição de escoramento de vala na proposta da empresa.
6	DRE-ESCOR-LARG 1,5 a 3,0	Escoramento de vala	Não tem composição de escoramento de vala na proposta da empresa.
7	DRE-CLP01	Caixa de ligação e passagem – CLP01	- Justificar a ausência do item: Transporte com caminhão basculante (95875)
8	Código 103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira	Item 1.1 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
9	Código 4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	Item 2.1 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
10	Código 96385	Execução e compactação de corpo de aterro	Item 2.2 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
11	Código 101266	Escavação vertical para infraestrutura, com carga, descarga e transporte de solo de 1 ^a categoria	Item 2.3 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
12	Código 100574	Espalhamento de material com trator de esteiras	Item 2.6 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
13	Código 100576	Regularização e compactação de subleito de solo	Item 3.1 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.

14	Código 2003477	Caixa coletora de sarjeta – CCS 200-60 A	Item 4.18 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
15	Código 100576	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal	Item 4.19 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
16	Código 804393	Boca de BSTC d=1,00 m	Item 4.20 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
17	Código 804401	Boca de BSTC d=1,20 m	Item 4.21 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
18	Código 1600404	Remoção de tubos de concreto	Item 4.23 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
19	Código 5213408	Pintura de faixa com termoplástico por aspersão	Item 5.1 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
20	Código 5213409	Pintura de setas e zebrados com termoplástico por extrusão	Item 5.2 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
21	Código 5219643	Tachão refletivo	Item 5.3 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
22	Código 5219619	Tacha refletiva	Item 5.4 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
23	Código 94267	Guia meio fio e sarjeta reto	Item 7.1 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
24	Código 94268	Guia meio fio e sarjeta curvo	Item 7.2 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
25	Código 101189	Cerca com mourões	Item 7.3 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.
26	Código 1600966	Remoção de cerca com mourões	Item 8.1 da Planilha Orçamentária Sintética apresentada pela empresa – Fazer como composição própria uma vez que teve alteração de coeficiente de insumo.