

## MEMORANDO SEI Nº 27487778/2025 - SES.UME.APA

Joinville, 12 de novembro de 2025.

À

SAP.LCT

**Assunto: ANÁLISE DE AMOSTRA****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2025**

Prezados(a).

Apresentamos nossa análise para os materiais recebidos para amostra, abaixo relacionados.

**ITEM 3**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>19126 - MICRO MOTOR COM SPRAY ENCAIXE BORDEN 2 FUROS; SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL; ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE 135º. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</b>
<b>FORNECEDOR</b>	<b>DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.</b>
<b>MARCA</b>	DENTEMED PRIME CX235-3F
<b>REGISTRO ANVISA</b>	80349609011
<b>LOTE</b>	08/2025
<b>QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE</b>	2 unidades

**AVALIAÇÃO TÉCNICA****EMBALAGEM**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

( ) Adequada ( x ) inadequada ( ) Não se aplica

**Analizado por Franciele Delurdes Colatusso matricula 37686 - Odontologa Ambulatorial**

Micromotor de SN final 1342MT não encaixou adequadamente ao equipo e teve muito vazamento de ar, demorando para iniciar o funcionamento. Maior problema encontrado foi a instabilidade no regulador de rotação, que gira sozinho durante o uso, provocando até mesmo a parada do aparelho, fazendo-se necessario a nova regulagem do mesmo.

**CONCLUSÃO: REPROVADO**

**ITEM 9**

DESCRIÇÃO	17638 - CONTRA-ÂNGULO ENCAIXE UNIVERSAL, CABEÇA FIXA, ACOPLAMENTO INTRA, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE. APRESENTAR REGISTRO/ISENÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.
FORNECEDOR	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
MARCA	DENTEMED PRIME LT SE CX235C1
REGISTRO ANVISA	80349609014
LOTE	02/2025
QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE	2 unidades

**AValiação Técnica**

**EMBALAGEM**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO**

Apontamentos:

( x ) Adequada ( ) inadequada ( ) Não se aplica

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA**

Apontamentos:

( ) Adequada ( x ) inadequada ( ) Não se aplica

**Analizado por Franciele Delurdes Colatusso matricula 37686 - Odontologa Ambulatorial**

A trava que prende a broca é fragil e entorta com facilidade. Risco de acidente se a trava entortar e ficar frouxa, pois a broca pode se desprender durante o uso.

**CONCLUSÃO: REPROVADO**

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Ruiz Bombonato, Servidor(a) Público(a)**, em 12/11/2025, às 10:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Rayane Alexandra Prochnow, Gerente Técnico(a)**, em 12/11/2025, às 10:28, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Franciele Delurdes Colatusso, Servidor(a) Público(a)**, em 12/11/2025, às 13:12, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27487778** e o código CRC **A34AD6F8**.

Rua Max Colin, 550 - Bairro América - CEP 89204-040 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

25.0.114879-1

27487778v8