

RUA ERWIN SEILER

## DADOS DO EMPREENDIMENTO

**NÚMERO DE UNIDADES:** 320



## 01. MEDIDAS EM CENTÍMETROS 02. TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS EM OBRA. 03. QUALQUER DISCREPÂNCIA ENTRE O PROJETO E A OBRA DEVERÁ SER COMUNICADA AO ARQUITETO RESPONSÁVEL, PARA QUE O MESMO POSSA FORNECER A SOLUÇÃO ADEQUADA. 04. AS FURAÇÕES EM VIGAS E LAJES SÃO DE RESPONSABILIDADES DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES QUE DEVERÃO FORNECER AO CALCULISTA AS PLANTAS COM AS FURAÇÕES INDICADAS NAS FORMAS. 05. OS PILARES E VIGAS ESTÃO INDICADOS COMO REFERÊNCIA A ESTRUTURA DO EDIFÍCIO, DEVENDO PORTANTO SEREM EXECUTADOS CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL DEVIDAMENTE APROVADO; 06. O DIMENSIONAMENTO DOS ELEVADORES DEVE SER CONFERIDO E É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 07. PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS DESENHOS O PROJETO DE ARQUITETURA DEVERÁ SER PLOTADO COLORIDO. 08. NAS PLANTAS DE PISO, TODAS AS COTAS INDICADAS CONSIDERAM A PAREDE EM OSSO. 13/09/2023 Ajustes análise crítica: alterações EDG, implantação e guarita. 16/06/2023 Ajustes análise crítica: alterações edificio garagem, torres e áreas comuns. 08/08/2022

Emissão Inicial AP MODIFICAÇÃO

NOVA-300-AP	R2	
REFERÊNCIA DA OBRA Conjunto Habitacional de Habitação Coletiva		
_ CLIENTE		REFERÊNCIA DO CLIEN
ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA		NOVO HORIZON
ENDEREÇO DA OBRA		

RUA PAVAO, 0, COSTA E SILVA REFERÊNCIA DA PRANCHA

DATA DE EMISSÃO DA PRANCHA 13/09/2023 **AUTOR DO PROJETO** CAU A146959-2 Arq. Douglas Becker Saraiva

**ESCALA** 1:200

IMPLANTAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng. Civil João Felipe Benedeti Mora CREA-115680/D