

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

---

**CEI Lot. Pe Roma**  
Solar Construções, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 13.411.864/0001-48.

**NOVEMBRO/2012**

**SUMÁRIO**

<b>1. VISITA TÉCNICA .....</b>	<b>2</b>
--------------------------------	----------

## **1. VISITA TÉCNICA**

### Dados iniciais

Natureza e finalidade da edificação: CEI

Município: Joinville

Órgão interessado no empreendimento: Prefeitura Municipal de Joinville

### Caracterização do terreno

Endereço: Rua Treviso, 497, Jarivatuba, JLL, SC.

Possibilidade de escoamento de águas pluviais: SIM

Possibilidade de alagamento: NÃO

Ocorrência de passagem pelo terreno de: NÃO

Rede de transmissão de energia (alta tensão): NÃO

Adutoras: NÃO

Córregos: NÃO

Outros: VALA

Existência de árvores, muros, benfeitorias a conservar ou demolir: SIM NÃO  
NÃO

### Existência de serviços públicos

Ruas de acesso, indicando a principal e a mais conveniente: Rua Treviso, 497, Jarivatuba, JLL, SC.

A pavimentação, seu estado e natureza: NÃO PAVIMENTADA.

Guias e passeios, seu estado e natureza, inclusive obediência ao padrão municipal: NÃO.

Arborização e espécies existentes ou exigidas: NÃO

Informação sobre a rua de entrada, regularidade de abastecimento e eventual necessidade de extensão: Rua Treviso, 497, Jarivatuba, JLL, SC.

Rede de gás: NÃO

Rede telefônica (indicando a rua de acesso e eventual extensão): Rua Treviso, 497, Jarivatuba, JLL, SC.

### Providências a serem tomadas previamente

Pavimentação de ruas: SIM

Remoção obstáculos e demolições: NÃO

Retirada de painéis de anúncios: NÃO

Remoção de eventuais ocupantes: NÃO

Canalização de córregos: CANALIZAÇÃO DE VALAS

3





Foto do terreno 02 - vista da rua lateral ao terreno (direita)



Foto do terreno 03 - vista do terreno para o entorno





Foto do terreno 04 - vista da vala que passa no terreno



Foto do terreno 05 - vista da rua principal do terreno