

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

---

**CEI Lot. Cattoni**  
Solar Construções, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 13.411.864/0001-48.

**NOVEMBRO/2012**

**SUMÁRIO**

<b>1. VISITA TÉCNICA .....</b>	<b>2</b>
--------------------------------	----------

## **1. VISITA TÉCNICA**

### Dados iniciais

Natureza e finalidade da edificação: CEI

Município: Joinville

Órgão interessado no empreendimento: Prefeitura Municipal de Joinville

### Caracterização do terreno

Endereço: Rua Inambú

Possibilidade de escoamento de águas pluviais: SIM

Possibilidade de alagamento: NÃO

Ocorrência de poeiras, ruídos, fumaças, emanções de gases, etc.: NÃO.

Ocorrência de passagem pelo terreno de: NÃO

Rede de transmissão de energia (alta tensão): NÃO

Adutoras: NÃO

Córregos: NÃO

Existência de árvores, muros, benfeitorias a conservar ou demolir: NÃO.

### Existência de serviços públicos

Ruas de acesso, indicando a principal e a mais conveniente: Rua Inambú.

A pavimentação, seu estado e natureza: SIM BOM ESTADO.

Guias e passeios, seu estado e natureza, inclusive obediência ao padrão municipal: APENAS GUIA.

Arborização e espécies existentes ou exigidas: NÃO

Rede de água: SIM

Rede de esgoto: NÃO

Rede de gás: NÃO

Rede telefônica (indicando a rua de acesso e eventual extensão): Rua Inambú

### Providências a serem tomadas previamente

Execução de movimento de terra: SIM

Pavimentação das ruas: NÃO

Remoção obstáculos e demolições: NÃO

Retirada de painéis de anúncios: NÃO

Remoção de eventuais ocupantes: NÃO

Canalização de córregos: NÃO







Foto do terreno 02 - vista do terreno pela rua principal



Foto do terreno 03 - vista do terreno pela rua principal





Foto do terreno 04 - vista do terreno e vizinhança