



Prefeitura de Joinville

FICHA DE VISTORIA VEICULAR N° 0011812887 - SEINFRA.GAB/SEINFRA.UAS

Motivo da Vistoria:

- Avaliação do equipamento para fins de contratação - Item: **13**
 Avaliação do equipamento para fins de substituição

Dados da Empresa:

Empresa: **Edimar Tolomeotti**

Dados do Equipamento:

Equipamento (marca/modelo): **M.Benz / 2726**

Placa: **ATK6665**

Ano/modelo: **2010**

Chassi: **9BM693388AB721324**

Capacidade: **260 CV**

Descrição dos Itens:

Data da vistoria: **01/02/2022**

Horário: **8h30min**

| EQUIPAMENTO CAMINHÃO BASCULANTE 10 m ³ | | | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| MOTOR | | MOLAS | | ACESSÓRIOS | |
| <input type="checkbox"/> | Batendo | <input type="checkbox"/> | Dianteira | <input type="checkbox"/> | Macaco |
| <input type="checkbox"/> | Ruídos | <input type="checkbox"/> | Traseira | <input type="checkbox"/> | Triângulo |
| <input type="checkbox"/> | Superaquece | <input type="checkbox"/> | Amortecedores | <input type="checkbox"/> | Estepe |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| <input type="checkbox"/> | Vaza Óleo | EMBREAGEM | | <input type="checkbox"/> | Chave de Rodas |
| | | <input type="checkbox"/> | Prendendo | | |
| | | <input type="checkbox"/> | Trepidando | | |
| TRANSMISSÃO | | DIREÇÃO | | ALIMENTAÇÃO | |
| <input type="checkbox"/> | Cardan | <input type="checkbox"/> | Pesada | <input type="checkbox"/> | Tanque |
| <input type="checkbox"/> | Cardanzinho | <input type="checkbox"/> | Com folga | <input type="checkbox"/> | Bomba |
| <input type="checkbox"/> | Cruzeta | | | <input type="checkbox"/> | Arranque |
| <input type="checkbox"/> | Tomada de força | | | | |
| ELETRICIDADE | | FREIOS | | HIDRÁULICO | |
| <input type="checkbox"/> | Luzes | <input type="checkbox"/> | Ruídos | <input type="checkbox"/> | Pistões |
| <input type="checkbox"/> | Buzina | <input type="checkbox"/> | Insuficientes | <input type="checkbox"/> | Mangueiras |
| <input type="checkbox"/> | Bateria | <input type="checkbox"/> | Não solta | <input type="checkbox"/> | Bombas |
| <input type="checkbox"/> | Arranque | <input type="checkbox"/> | Curso pedal | | |
| LANTERNAGEM | | PNEUS | | EIXOS TRASEIROS | |
| <input type="checkbox"/> | Lataria | <input type="checkbox"/> | Bom | <input type="checkbox"/> | Diferencial |
| <input type="checkbox"/> | Soldas | <input type="checkbox"/> | Ruim | <input type="checkbox"/> | Vazamento |
| <input type="checkbox"/> | Pintura | | | | |

CÓPIA DO DOCUMENTO: SIM NÃOCONFORMIDADE COM O EDITAL: SIM NÃO

() APROVADO (X) NÃO APROVADO

Legenda:

(N) = Não

(NA) = Não se aplica

(OK) = Aprova

Observação: Equipamento apresentado com mais de 8 (oito) anos de fabricação.

Documento do veículo não consta o nome do licitante classificado. Não foi apresentado outro documento que comprove a posse legal do equipamento.



Documento assinado eletronicamente por **Marcionei Roecker, Coordenador (a)**, em 01/02/2022, às 10:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0011812887** e o código CRC **82DF1936**.

Rua Saguapu, 265 - Bairro Saguapu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.227508-0

0011812887v4