

## RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

---

**CEI Lot. Nova Vila**  
Solar Construções, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 13.411.864/0001-48.

**NOVEMBRO/2012**

**SUMÁRIO**

**1. VISITA TÉCNICA ..... 2**

## 1. VISITA TÉCNICA

### Dados iniciais

Natureza e finalidade da edificação: CEI

Município: Joinville

Órgão interessado no empreendimento: Prefeitura Municipal de Joinville

### Caracterização do terreno

Endereço: Rua Rolando Gurske, 449, Vila Nova.

Possibilidade de escoamento de águas pluviais: SIM

Possibilidade de alagamento: NÃO

Ocorrência de passagem pelo terreno de: NÃO

Rede de transmissão de energia (alta tensão): NÃO

Aduelas: NÃO

Córregos: NÃO

Existência de árvores, muros, benfeitorias a conservar ou demolir: SIM.

### Existência de serviços públicos

Ruas de acesso, indicando a principal e a mais conveniente: Rua Rolando Gurske, 449, Vila Nova

A pavimentação, seu estado e natureza: NÃO PAVIMENTADA.

Guias e passeios, seu estado e natureza, inclusive obediência ao padrão municipal: NÃO.

Arborização e espécies existentes ou exigidas: NÃO

Rede de água: SIM

Informação sobre a rua de entrada, regularidade de abastecimento e eventual necessidade de extensão: Rua Rolando Gurske, 449, Vila Nova.

Rede de gás: NÃO

Rede telefônica (indicando a rua de acesso e eventual extensão): Rua Rolando Gurske, 449, Vila Nova.

### Providências a serem tomadas previamente

Execução de movimento de terra: SIM

Pavimentação de ruas: SIM

Remoção obstáculos e demolições: NÃO

Retirada de painéis de anúncios: NÃO

Remoção de eventuais ocupantes: NÃO

Canalização de córregos: NÃO



Foto do terreno 01 - vista geral do terreno e entorno



Foto do terreno 02 - vista frontal do terreno e casa vizinha





Foto do terreno 03 - vista frontal do terreno e rua






Foto do terreno 04 - vista frontal do terreno



Foto do terreno 05 - vista da rua de acesso