

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

CEI Conj. Hab. Irmã Maria da Graça Braz
Solar Construções, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 13.411.864/0001-48.

NOVEMBRO/2012

SUMÁRIO

1. VISITA TÉCNICA 2

1. VISITA TÉCNICA

Dados iniciais

Natureza e finalidade da edificação: CEI

Município: Joinville

Órgão interessado no empreendimento: Prefeitura Municipal de Joinville

Caracterização do terreno

Endereço: Rua Anita Maciel de Souza

Possibilidade de escoamento de águas pluviais: SIM

Possibilidade de alagamento: NÃO

Ocorrência de passagem pelo terreno de: NÃO

Rede de transmissão de energia(alta tensão): NÃO

Adutoras: NÃO

Córregos: NÃO

Outros: VALA

Existência de árvores, muros, benfeitorias a conservar ou demolir: NÃO

Existência de serviços públicos

Ruas de acesso, indicando a principal e a mais conveniente: Rua Papa João Paulo I

A pavimentação, seu estado e natureza: NÃO RUA COM SAIBRO EM BOM ESTADO

Guias e passeios, seu estado e natureza, inclusive obediência ao padrão municipal: NÃO

Arborização e espécies existentes ou exigidas: NÃO

Informação sobre a rua de entrada, regularidade de abastecimento e eventual necessidade de extensão: RUA COM SAIBRO EM BOM ESTADO

Rede de água: SIM

Rede de esgoto: NÃO

Rede de gás: NÃO

Rede telefônica(indicando a rua de acesso e eventual extensão): Rua Papa João Paulo I

Providências a serem tomadas previamente

Execução de movimento de terra: NÃO

Pavimentação das ruas: NÃO

Remoção obstáculos e demolições: NÃO

Retirada de painéis de anúncios: NÃO

Remoção de eventuais ocupantes: NÃO

Canalização de córregos: SIM (VALA)



Foto do terreno 01 - vista geral do terreno e entorno



Foto do terreno 02 - vista do terreno e rua lateral



Foto do terreno 03 - vista geral do terreno e ruas



Foto do terreno 04 - vista geral do terreno



Foto do terreno 05 - vista do terreno e rua lateral