



PREFEITURA DE JOINVILLE  
Secretaria da Saúde  
Gerencia da Unidade Administrativa Financeira  
Coordenação da Área Administrativa

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – PAM BOA VISTA**

Unidade	Unidade de “Pronto Atendimento Médico – PAM BOA VISTA”
Endereço	Rua Prefeito Helmuth Fallgater, 321 – Bairro Boa Vista - Joinville – SC
Intervenção	Reforma
Autor do projeto	Arquiteto Celso Pomin Liberado CAU 31903-1
Data	Junho 2013



**Foto 1:** Vista geral entrada da Unidade de Saúde (porta a ser re-locada para frente).



**Foto 2:** Vista geral entrada da Unidade de Saúde (caixa de passagem e porta a serem re-locadas para frente).





**Foto 3:** Entrada da Unidade de Saúde (QDG e porta a serem re-locados).



**Foto 4:** Vestiário funcionários (pavto térreo); a ser reformado para vestiário de funcionários feminino.





**Foto 5:** Sanitário funcionários (pavto térreo); a ser reformado para sanitário de funcionários feminino.



**Foto 6:** Sanitário funcionários (pavto térreo); a ser reformado para sanitário de funcionários feminino.





**Foto 7: Sanitário funcionários** (pavto térreo); a ser reformado para sanitário de funcionários feminino.



**Foto 8: Sanitário funcionários** (pavto térreo); a ser reformado para sanitário de funcionários feminino.



**Foto 9:** Vista geral da circulação (pavto. Superior); anexo hall elevador e consultórios ginecologia.



**Foto 10:** Vista geral da circulação (pavto. Superior); hall elevador onde haverá troca do piso paviflex.





**Foto 11: Sala de reuniões** (pavto. superior) remoção de divisória; fechamento em blocos concreto celular e troca de piso interno.



**Foto 12: Sala de reuniões** (pavto. superior) remoção de divisória; fechamento em blocos concreto celular e troca de piso interno.



**Foto 13: Expurgo** (pavto. superior) a ser reformado para sala das enfermeiras.



**Foto 14: Expurgo** (pavto. superior) a ser reformado para sala das enfermeiras.





**Foto 15:** Final do corredor consultórios ginecologia (pavto. superior) a ser reformado para sanitário pacientes PNE.



**Foto 16:** Corredor /hall elevador (pavto. superior) a ser reformado para sanitário pacientes consultório ginecologia.



Foto 17: Sanitário publico (pavto. superior) a ser reformado para expurgo.



Foto 18: Sanitário publico (pavto. superior) a ser reformado para expurgo.





**Foto 19: Sanitário público** (pavto. superior) a ser reformado para expurgo



**Foto 20: Sanitário funcionários** (pavto. Superior); a ser reformado para sanitário funcionários feminino.



Foto 21: **Sanitário funcionários** (pavto. Superior); a ser reformado para sanitário funcionários feminino.



Foto 22: **Sanitário funcionários** (pavto. Superior); a ser reformado para sanitário funcionários feminino.





**Foto 23: Sanitário funcionários masculino** (pavto. Superior); a ser reformado para sanitário funcionários masculino.



**Foto 24: Sanitário funcionários masculino** (pavto. Superior); a ser reformado para sanitário funcionários masculino.