

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

CEI Rua Laercio Beninca
Solar Construções, Projetos e Consultoria Ltda.

CNPJ: 13.411.864/0001-48.

NOVEMBRO/2012

SUMÁRIO

1. VISITA TÉCNICA	2
--------------------------------	----------

1. VISITA TÉCNICA

Dados iniciais

Natureza e finalidade da edificação: CEI

Município: Joinville

Órgão interessado no empreendimento: Prefeitura Municipal de Joinville

Caracterização do terreno

Endereço: Rua Laercio Beninca, Vila Nova.

Possibilidade de escoamento de águas pluviais: SIM

Possibilidade de alagamento: NÃO

Ocorrência de passagem pelo terreno de: NÃO

Rede de transmissão de energia (alta tensão): NÃO

Adutoras: NÃO

Córregos: NÃO

Existência de árvores, muros, benfeitorias a conservar ou demolir: SIM.

Existência de serviços públicos

Ruas de acesso, indicando a principal e a mais conveniente: Rua Rolando Gurske, 449, Vila Nova.

A pavimentação, seu estado e natureza: NÃO PAVIMENTADA.

Guias e passeios, seu estado e natureza, inclusive obediência ao padrão municipal: NÃO.

Arborização e espécies existentes ou exigidas: NÃO

Rede de água: SIM

Informação sobre a rua de entrada, regularidade de abastecimento e eventual necessidade de extensão: Rua Rolando Gurske, 449, Vila Nova.

Rede de gás: NÃO

Rede telefônica (indicando a rua de acesso e eventual extensão): Rua Rolando Gurske, 449, Vila Nova.

Providências a serem tomadas previamente

Execução de movimento de terra: SIM

Pavimentação de ruas: SIM

Remoção obstáculos e demolições: NÃO

Retirada de painéis de anúncios: NÃO

Remoção de eventuais ocupantes: NÃO

Canalização de córregos: NÃO



Foto do terreno 01 - vista geral do terreno e entorno



Foto do terreno 02 - vista geral do terreno



Foto do terreno 03 - vista da rua principal e vizinhança



Foto do terreno 04 - vista geral do terreno e rua lateral