



Prefeitura de Joinville

MEMORANDO SEI Nº 0013184266/2022 - SES.UFL.LAB

Joinville, 08 de junho de 2022.

À Secretaria de Administração de Planejamento - SAP
Pregoeiro Marcio Haverroth

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº 189/2022

O b j e t o : Aquisição de materiais para a realização de coleta laboratorial (Aglhas/Tubos) para atender a demanda da Secretaria de Saúde de Joinville e do Hospital Municipal São José.

Prezado,

Informamos que a amostra recebida da empresa **LABINGÁ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS LTDA** referente ao **item 1** foi **REPROVADA** conforme Parecer Técnico 0013203455.

Sendo o que tínhamos para o momento, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Simone Sabel Zabel, Coordenador (a)**, em 09/06/2022, às 13:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013184266** e o código CRC **F2C9FFBB**.

Rua Itajaí, 268 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

Parecer Técnico Nº 07/2022

Material: Agulhas para Coleta de Sangue 22G com adaptador com trava de segurança

Quantidade Enviada: 100 unidades

Marca: Vacuplast

Lote Agulha: 210620V7

Validade: 20/06/2026

Setor Avaliador: Coleta

Período da Avaliação: Maio/2022

1. A apresentação da embalagem mantém a integridade do material? SIM () NÃO
2. As características físicas (tamanho da agulha, estrutura do lacre) estão adequadas? SIM () NÃO
3. O procedimento da coleta é rápido e eficiente com o uso deste material? () SIM NÃO
4. São de fácil manuseio? () SIM NÃO
5. A agulha fica exposta após a punção? () SIM NÃO
6. Apresentam irregularidades? SIM () NÃO
7. A utilização desse produto submete o coletador a que proporção de risco de acidente com perfurocortante? () Sem risco () Baixo Médio () Alto
8. A agulha penetra facilmente na pele/veia ? SIM () NÃO
9. O material é facilmente descartado? () SIM NÃO
10. O conforto do paciente é mantido? SIM () NÃO

ANÁLISE: As agulhas com seus adaptadores com dispositivo de segurança foram testados pelos profissionais que têm muitos anos de experiência no setor de coleta desse laboratório.

Na descrição das características, como observado nos questionamentos acima, foram observados alguns problemas, como:

- O Adaptador parece não fixar bem a agulha, os coletadores têm a impressão da rosca ficar frouxa;

Laboratório Municipal
Rua Itajaí, 268 – Centro – 89201-090
Contato: (47) 3481-7050 / 3481-7060 / 3481-7070
www.joinville.sc.gov.br

- A trava de segurança no adaptador não fica alinhada com bisel, é necessário ficar ajustando;
- A agulha expulsa o tubo sozinho;
- Manuseio do adaptador na hora de proteger a agulha é muito inseguro.

Deste modo, foi observado que o procedimento da coleta ficou dificultado, gerando um aumento do tempo para sua execução, além de causar desconforto ao paciente.

Diante do exposto, a agulha acima descrita foi reprovada para uso neste laboratório.

Resultados da Avaliação : () Aprovado

Reprovado

LABORATÓRIO MUNICIPAL
Michelle R. A. Cordeiro
Mat. 44143

Avaliadores:



Michelle Regine Anversi Cordeiro
Técnico em Análises Clínicas



Marcia Cristina dos Santos Pereira
Técnico em Análises Clínicas



Simone Sabel Zabel
Coordenação do Laboratório do Hospital São José

Laboratório Municipal
Rua Itajaí, 268 – Centro – 89201-090
Contato: (47) 3481-7050 / 3481-7060 / 3481-7070
www.joinville.sc.gov.br