

## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

**Número** 024/2017

# Monitoramento Hídrico da Secretaria do Meio Ambiente de Joinville - SEMA. Bacia da Vertente Leste

#### Introdução

A campanha de amostragem de 28 de Novembro de 2017 teve como objetivo monitorar a qualidade dos principais corpos hídricos da Bacia da Vertente Leste, através de análises físicas, químicas e biológicas, em cumprimento ao cronograma de coleta feito pelo Laboratório Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente - SEMA.

### Avaliação da Qualidade da Água Superficial - Bacia da Vertente Leste

A avaliação da qualidade da água superficial dos pontos amostrados na Bacia da Vertente Leste, foi realizada mediante a comparação dos resultados obtidos nos parâmetros analisados com os valores constantes nas Resoluções CONAMA Nº 357/2005, que além de estabelecer a classe do corpo hídrico, também apresenta os valores limites para seu enquadramento.

Os valores dos parâmetros obtidos pelas análises foram realizadas pela equipe do Laboratório Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente – SEMA.

Foi realizada uma campanha de coleta no mês de Novembro de 2017 onde os parâmetros temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade, pH e salinidade foram medidos em campo, dos seguintes pontos: VL Rio do Ferro, VL Rio Iririú Mirim, VL Rio Iririú Guaçu, VL Rio Comprido.

Atualmente os Rios Comprido, Iririú Mirim, Iririú Guaçu e o Rio do Ferro, pertencente à Bacia da Vertente Leste, tem seu enquadramento como sendo de CLASSE II, por força do artigo 42 da Resolução supracitada, conforme se verifica na sequência:



## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

**Número** 024/2017

Art. 42. Enquanto não aprovados os respectivos enquadramentos, as águas doces serão consideradas classe 2, as salinas e salobras classe 1, exceto se as condições de qualidade atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente.

#### Avaliação dos Resultados de Ensaio

#### **RIO DO FERRO (VL - Fer)**

#### a.1.) Resultado de Análise - Ponto 01:

- Ponto de Coleta Rio do Ferro (VL Fer)
- Responsável pela coleta: Laboratório Ambiental SEMA
- Não ocorrência de chuva no local da coleta nas últimas 24h
- Data da coleta: 28/11/2017 Hora da coleta: 09h:40min
- Data da recepção: 28/11/2017 Hora da recepção: 11h:40min
- Metodologia de Coleta: Norma ABNT NBR 9898:1987 e Plano de Amostragem F-FQ-001.



# PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água



Figura 01: Ponto de amostragem do ponto I

Coordenadas em UTM: 22J 7095324 m S - 719282 m E



Figura 02: Ponto de Coleta Rio do Ferro



# PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

**Número** 024/2017



Figura 03: Medição em campo do Ponto de Coleta Rio do Ferro

Especificação: Ponto 01 - Rio do Ferro (VL - Fer)

RESULTADOS						
Parâmetro	Resultado Analítico					
рН	-	7,89				
Oxigênio Dissolvido	mg/L	0,76				
Temperatura	°C	24,3				
Condutividade	μs/cm	560				
Salinidade	g/Kg	0,28				
Turbidez	NTU	80				
Cor Aparente	mg/L	53				
DBO5	mg/L	16,17				
DQO	mg/L	67,75				
Fósforo Total	mg/L	5,94				
Nitrito	mg/L	0,021				
Nitrato	mg/L	0,116				



## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

Número
024/2017

Nitrogênio Total	mg/L	20,3
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	<1
Sólidos totais	mg/L	83

#### Unidades de Medida:

mg/L – Miligrama por Litro

°C - Graus Celsius

mL/L - Mililitro por Litro

g/Kg – Gramas de sal por Quiilograma de água

μs/cm – MicroSiemens por centímetro

NTU – Unidade Nefelométrica de Turbidez

### RIO IRIRIÚ MIRIM (VL - Rim)

#### a.2.) Resultado de Análise - Ponto 02:

- Ponto de Coleta Rio Iririú Mirim (VL Rim)
- Responsável pela coleta: Laboratório Ambiental SEMA
- Não ocorrência de chuva no local da coleta nas últimas 24h
- Data da coleta: 28/11/2017 Hora da coleta: 10h:02min
- Data da recepção: 28/11/2017 Hora da recepção: 11h:40min
- Metodologia de Coleta: Norma ABNT NBR 9898:1987 e Plano de Amostragem F-

FQ-001.



## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água



Figura 04: Local de amostragem do ponto II Coordenadas em UTM: 22J 7094122 m S - 718836 m E



Figura 05: Ponto de Coleta Rio Iririú Mirim



# PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

**Número** 024/2017



Figura 06: Medição em campo do Ponto de Coleta Rio Iririú Mirim

#### Especificação: Ponto 02 - Rio Iririú Mirim (VL - Rim)

RESULTADOS					
Parâmetro	Parâmetro Unidade				
рН	-	7,20			
Oxigênio Dissolvido	mg/L	1,01			
Temperatura	°C	24,9			
Condutividade	μs/cm	927			
Salinidade	g/Kg	0,46			
Turbidez	NTU	63			
Cor Aparente	mg/L	21			
DBO5	mg/L	14,40			
DQO	mg/L	54,15			
Fósforo Total	mg/L	4,41			
Nitrito	mg/L	0,009			



## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

Número
024/2017

Nitrato	mg/L	0,091
Nitrogênio Total	mg/L	16,6
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	<1,0
Sólidos totais	mg/L	66

#### Unidades de Medida:

mg/L - Miligrama por Litro

°C – Graus Celsius

mL/L - Mililitro por Litro

g/Kg – Gramas de sal por Quiilograma de água

μs/cm – MicroSiemens por centímetro

NTU – Unidade Nefelométrica de Turbidez

#### RIO IRIRIÚ GUAÇU (VL - Rgua)

#### a.3.) Resultado de Análise - Ponto 03:

- *Ponto de Coleta* Rio Iririú Guaçu (VL Rgua)
- Responsável pela coleta: Laboratório Ambiental SEMA
- Não ocorrência de chuva no local da coleta nas últimas 24h
- Data da coleta: 28/11/2017 Hora da coleta: 10h:31min
- Data da recepção: 28/11/2017 Hora da recepção: 11h:40min
- Metodologia de Coleta: Norma ABNT NBR 9898:1987 e Plano de Amostragem F-FQ-001.



# PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água



Figura 07: Local de amostragem do ponto III Coordenadas em UTM: 22J 7092722 m S - 718723 m E



Figura 08: Local de amostragem do ponto III



# PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

**Número** 024/2017



Figura 09: Medição em campo do Ponto de Coleta Rio Iririú Guaçú

#### Especificação: Ponto 03 - Rio Iririú Guaçu (VL - Rgua)

RESULTADOS						
Parâmetro	Parâmetro Unidade					
рН	-	7,59				
Oxigênio Dissolvido	mg/L	1,29				
Temperatura	°C	25,5				
Condutividade	μs/cm	331				
Salinidade	g/Kg	0,16				
Turbidez	NTU	41				
Cor Aparente	mg/L	31				
DBO5	mg/L	14,84				
DQO	mg/L	48,75				
Fósforo Total	mg/L	4,12				
Nitrito	mg/L	0,012				
Nitrato	mg/L	0,075				



## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualid	ada da Áa			Número
Relatorio de indice de Qualid	aue ue Ay	ua		024/2017

Nitrogênio Total	mg/L	17,7
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	<1
Sólidos totais	mg/L	139

#### Unidades de Medida:

mg/L – Miligrama por Litro

°C - Graus Celsius

mL/L - Mililitro por Litro

g/Kg – Gramas de sal por Quiilograma de água

μs/cm – MicroSiemens por centímetro

NTU – Unidade Nefelométrica de Turbidez

#### **RIO COMPRIDO (VL - Com)**

#### a.4.) Resultado de Análise - Ponto 04:

- Ponto de Coleta Rio Comprido (VL Com)
- Responsável pela coleta: Laboratório Ambiental SEMA
- Não ocorrência de chuva no local da coleta nas últimas 24h
- Data da coleta: 28/11/2017 Hora da coleta: 10h:55min
- Data da recepção: 28/11/2017 Hora da recepção: 11h:40min
- Metodologia de Coleta: Norma ABNT NBR 9898:1987 e Plano de Amostragem F-FQ-001.



# PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água



Figura 10: Local de amostragem do ponto IV

Coordenadas em UTM: 22J 7091757 m S - 718844 m E



Figura 11: Local de amostragem do ponto IV



# PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

**Número** 024/2017



Figura 12: Medição em campo do Ponto de Coleta Rio Comprido

Especificação: Ponto 04 - Rio Comprido (VL - Com)

RESULTADOS						
Parâmetro	Parâmetro Unidade					
рН	-	7,11				
Oxigênio Dissolvido	mg/L	1,27				
Temperatura	°C	24,7				
Condutividade	μs/cm	395				
Salinidade	g/Kg	0,19				
Turbidez	NTU	40				
Cor Aparente	mg/L	19				
DBO5	mg/L	15,27				
DQO	mg/L	76,25				
Fósforo Total	mg/L	4,41				
Nitrito	mg/L	0,015				
Nitrato	mg/L	0,065				



PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC			
Relatório de Índice de Qualidade de Água	<b>Número</b> 024/2017		

Nitrogênio Total	mg/L	19,3
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	<1,0
Sólidos totais	mg/L	90

<sup>1)</sup> nd= não determinado

#### Unidades de Medida:

mg/L - Miligrama por Litro

°C – Graus Celsius

mL/L - Mililitro por Litro

g/Kg – Gramas de sal por Quiilograma de água

μs/cm – MicroSiemens por centímetro

NTU – Unidade Nefelométrica de Turbidez

#### **Considerações Finais**

Comparando os resultados obtidos nas análises das amostras de água superficial da Bacia da Vertente Leste, com os valores estabelecidos na Resolução CONAMA nº 357/2005, verifica-se na campanha de amostragem no dia 28 de Novembro de 2017, que os parâmetros de Demanda Biológica de Oxigênio—DBO5, Oxigênio Dissolvido e Fósforo Total de todos os pontos - Rio do Ferro (VL – Fer); Rio Iririú Mirim (VL – Rim); Rio Iririú Guaçú (VL – Rgua) e Rio Comprido (VL - Com) NÃO ATENDEM aos limites estabelecidos para água doce Classe II, estabelecido na Resolução CONAMA 357/05, conforme quadro-resumo apresentado a seguir:



## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

**Número** 024/2017

Tabela 01: Resultados dos pontos de coleta da Bacia da Vertente Leste.

		Result	Limites - Legislação			
Parâmetro	Unidade	Ponto 01 –  Rio do Ferro  (VL - Fer)	Ponto 02 – <u>Rio Iririú Mirim</u> (VL - Rim)	Ponto 03 - <u>Rio Iririú Guaçu</u> (VL - Rgua)	Ponto 04 - Rio Comprido (VL - Com)	CONAMA nº 357/2005
рН	-	7,89	7,20	7,59	7,11	6,0 – 9,0
Oxigênio Dissolvido	mg/L	0,76	1,01	1,29	1,27	5,0
Temperatura	°C	24,3	24,9	25,5	24,7	ne¹
Condutividade	μs/cm	560	927	331	395	ne¹
Salinidade	g/Kg	0,28	0,46	0,16	0,19	ne <sup>1</sup>
DBO5	mg/L	16,17	14,40	14,84	15,27	5,0
DQO	mg/L	67,75	54,15	48,75	76,25	ne¹
Fósforo Total	mg/L	5,94	4,41	4,12	4,41	0,1
Nitrito	mg/L	0,021	0,009	0,012	0,015	1,0
Nitrato	mg/L	0,116	0,091	0,075	0,065	10,0
Nitrogênio Total	mg/L	20,3	16,6	17,7	19,3	ne <sup>1</sup>
Turbidez	NTU	80	63	41	40	100
Cor Aparente	mg/L	53	21	31	19	ne¹
Sólidos Sedimentáveis	mL/L	<1	<1	<1	<1	ne <sup>1</sup>
Sólidos Totais	mg/L	83	66	139	90	ne¹

<sup>1)</sup> Não especificado;

#### Unidades de Medida:

mg/L – Miligrama por Litro

°C – Graus Celsius

mL/L – Mililitro por Litro

g/Kg – Gramas de sal por Quiilograma de água

μs/cm – MicroSiemens por centímetro

NTU – Unidade Nefelométrica de Turbidez



## PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DE JOINVILLE/SC

Relatório de Índice de Qualidade de Água

Número
024/2017

Joinville, 13 de Dezembro de 2017.