

Centro de Atividades Técnicas

ATESTADO DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO



Nº 20/ 2006

O Centro de Atividades Técnicas inspecionou o imóvel que abriga a razão social descrita abaixo e constatou que o mesmo possui os sistemas de segurança contra incêndio.

Proprietário: Elisabetha Adm. e Serviços Ltda.

Ocupação do Imóvel: Comercial.

Sistemas de Prevenção: Por extintores, sistema hidráulico preventivo, sistema de proteção contra descarga atmosférica, alarme de incêndio, balizamento de saída e iluminação de emergência.

Logradouro: Rua Portugal. **Bairro:** Santa Catarina.

Nota: O presente atestado terá validade por (01) um ano.

Eu, **Paulo César Ferreira**, Coordenador técnico deste setor de fiscalização, para clareza, firmo o presente.

Joinville, 16 de janeiro de 2007.


Engº Paulo César Ferreira
CREA 28080-8

"Incêndio existe onde a prevenção falha".