

À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVILVIMENTO DE JOINVILLE - SEPUD

Interessado: Rottas 1 Construtora e Incorporadora de Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.

Protocolo: 37900/2021 – Estudo de Impacto de Vizinhança

Assunto: Resposta ao Ofício SEI Nº 0011774319/2021 - SEPUD.UPL.AIU

Por meio deste, a empresa DBio Consultoria Ambiental, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de número 12.616.194/0001-33, aqui representando seu cliente, **ROTTAS 1 CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPELTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de número **35.797.142/0001-06**, vem mui respeitosamente à presença desta Secretaria, aos itens requeridos no Ofício SEI Nº 0011774319/2022 - SEPUD.UPL.AIU, emitido na data de 27 de janeiro de 2022, conforme descrito a seguir:

Após análise da complementação apresentada em reunião ocorrida no dia 27 de janeiro de 2022, a Comissão Técnica Multidisciplinar de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, nomeada pelo Decreto nº 44.269, de 21 de setembro de 2021, considerou a necessidade de nova **complementação** de informações e solicita em relação à drenagem pluvial:

- a. Identificar os trechos do ramal que atravessa o empreendimento, com origem das águas da Rua Expedicionário Erwin Kricheldorf e término na Rua Hilda Heck. Os trechos de rede devem possuir o comprimento, cote de arranque e de chegada. As esperas deverão possuir comprimento mínimo de 20 metros. Cotar a largura da faixa não-edificável e constar



observação de que norma/lei/decreto se encontra atendida. Da maneira como está exposto não se consegue verificar declividades e encontros de rede;

R: A rede que atravessa o empreendimento foi marcada em vermelho e identificada em planta /legenda, as cotas de arranque e chegadas foram identificadas nas caixas em planta, os comprimentos foram detalhados na Tabela 02. A faixa de serviço não-edificável foi cotada e identificada, sendo adicionada uma nota sobre a lei.

b. Fazer tabela resumo das quantidades a implantar;

R: Abaixo da tabela 01 foi colocada a quantidade em resumo.

c. Identificar nos poços de visita o detalhe de qual corresponde em planta.

R: Na tabela 1 foi identificado qual tipo de caixa e o detalhe foi apresentado em planta.

Sendo o que tínhamos para o momento, pedimos deferimento.

Joinville, 10 de fevereiro de 2022.

**ROTTAS 1 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPELTA
CNPJ: 35.797.142/0001-06**

